



## **Voragine in via Indipendenza, intervento del Gruppo CAP**

La causa più probabile è il cedimento della condotta fognaria, a seguito del forte temporale di mercoledì scorso. Il gestore della rete idrica è stato allertato e questa mattina ha fissato una piastra d'acciaio

Buccinasco (18 maggio 2018) – Questa mattina i tecnici del Gruppo CAP hanno effettuato un primo intervento per sistemare la voragine aperta in via Indipendenza in seguito al temporale eccezionale dello scorso venerdì. La causa più probabile è il cedimento della condotta fognaria (avvenuta nello stesso punto nel mese di maggio dello scorso anno).

Già all'inizio della settimana i tecnici comunali del Settore Manutenzione avevano allertato il gestore della rete idrica per richiedere un monitoraggio della situazione, in quanto appariva evidente uno sprofondamento elastico e nella notte il Comune ha provveduto a un'ulteriore messa in sicurezza con posa di new jersey. Questa mattina i tecnici di CAP, invece, hanno fissato a terra una lastra di acciaio in modo da non avere problemi nel fine settimana. Si procederà poi con un intervento risolutivo e gli scavi permetteranno anche di verificare lo stato della roggia Biancona (tombinata) che passa sotto via Indipendenza.

“La pioggia eccezionale ha creato disagi in diverse zone – spiega l'assessore ai Lavori pubblici David Arboit – e da mercoledì sera i tecnici comunali, gli operai della manutenzione e del CAP stanno facendo il possibile per sistemare le criticità”.

Ufficio stampa Comune di Buccinasco